

SUPRATEC HTC/HTT




Obszar zastosowań

- Naprawa dużych powierzchni z tworzywa sztucznego
- Suszenie farb i lakierów
- Naprawa spoin klejonych
- Naświetlanie diazowego materiału filmowego i matryc do druku
- Sztuczne starzenie materiałów
- Wywoływanie fluorescencji (z czarnymi filtrami szklanymi)
- Naprawa dużych powierzchni z tworzywa sztucznego

Cechy produktu

- SUPRATEC UV high pressure lamps for technical applications



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		Dane fotometryczne
Opis produktu	Krótki opis produktu	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Promieniowanie UVB zakres 280...315 nm
HTC 2000-349	HTC 2000-349	2000 W	400 V	60 W

			Physical Attributes & Dimensions	Temperatury i warunki pracy
Opis produktu	Promieniowanie UVA zakres 315...400 nm	Odległość a / LCL	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Dozwolona pozycja pracy
HTC 2000-349	490 W	104,0 mm	KY10s	s 180

	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Average Rated Life	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
HTC 2000-349	800 hr	4008321739704	f84df1f5-9c54-4969-aa38-df85b3946368	Lead

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
HTC 2000-349	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Karta katalogowa rodziny produktów

Attention

Promieniowanie promienników SUPRATEC jest bardzo intensywne. Może ono powodować zapalenie spojówek i oparzenie słoneczne. Należy chronić skórę i oczy przed bezpośrednim lub odbitym niefiltrowanym promieniowaniem! Promienniki SUPRATEC UV mogą pracować tylko w zamkniętych oprawach.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.